

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne usine à gaz à CARENTAN

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 08/04/2021

Nom : Ancienne usine à gaz

Adresse : BR Moselmann

Commune principale : CARENTAN (50099)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : J1 - Cokéfaction, usines à gaz

Description : Le site a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille.

les polluants classiquement retrouvés sur ce type de site sont :

- des hydrocarbures,
- des BTEX,
- des HAP,

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 06/04/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00058400101

Ancien identifiant SIS : 50SIS08410

Description : Le site a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille.

les polluants classiquement retrouvés sur ce type de site sont :

- des hydrocarbures,
- des BTEX,
- des HAP,

Documents associés : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 06/04/2021

Description : Le traitement de la situation des terrains ayant accueilli des usines à gaz a fait l'objet d'un Protocole d'accord entre le Ministère de l'Environnement et la société Gaz de France, en tant que propriétaire foncier, en date du 25 avril 1996 et ce pour une durée de 10 ans. La démarche a consisté à hiérarchiser les actions sur les 467 sites répartis sur l'ensemble du territoire, en fonction de la sensibilité vis-à-vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de cinq classes de priorité, la classe 1 correspondant aux sites nécessitant des actions dans les plus brefs délais.

Le site de Carentan est en classe 3 du protocole : c'est un site dont la sensibilité vis-à-vis de l'Homme, des eaux souterraines et superficielles est faible.

Conformément aux engagements du protocole, ce site a fait l'objet d'une étude historique et d'investigations de terrain en 2004 en vue de rechercher des ouvrages enterrés. Une cuve a été identifiée et inertée.

En ce qui concerne les sols, il a été mis en évidence des teneurs en sous produits de l'activité de production de gaz, soit des goudrons et matières épurantes, en voisinage de la cuve enterrée. Les matériaux concernés ont été excavés et évacués pour élimination (30 t).

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

| Commune | Fauille | Section | Numéro | Code dép. |
|----------|---------|---------|--------|-----------|
| Carentan | 1 | AC | 0061 | 50 |
| Carentan | 1 | AC | 0076 | 50 |
| Carentan | 1 | AC | 0534 | 50 |

Plans cartographiques :



Coordonnées du centre : Long : -1 241, Lat : 49 306

Superficie estimée : 7799 m²

1 - Pour les sites répertoriés avant 2020, les informations sont généralisées issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le département des risques de l'Agence de l'Environnement (Agence de l'Environnement).
2 - Les documents et données seront mis à jour au fur et à mesure de la publication de la base.
3 - Les informations concernent uniquement les sites de données SDOCC et SIS pour les sites créés avant 2020. Ainsi les données des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration pour les sites SDOCC.

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS "les parcelles" à CARENTAN

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 26/03/2021

Nom : "les parcelles"
Adresse : IMPASSE DES SAULES
Commune principale : CARENTAN (50099)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : J1 - Cokéfaction, usines à gaz

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 26/03/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00044700101
Ancien identifiant SIS : 50SIS06785

Description¹ : Établissements initialement classés en catégorie C dans le cadre de la démarche établissements sensibles: " les diagnostics ont montré la présence de pollution qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voir la mise en œuvre de mesures sanitaires"
Les travaux de dépollution des zones enherbées polluées au plomb ont été réalisés (courrier sous-préfecture du Havre du 25 novembre 2016)
Le reclassement en catégorie B « les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées » a été acté par courrier DGPR du 9 juillet 2019.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 26/03/2021

Description³ : Site contigu à des parcelles ayant accueilli une ancienne usine à gaz de 1868 à 1960. Ce site étant utilisé en partie en relai d'assistante maternelle et en partie en halte garderie a été retenu dans le cadre de la démarche établissements sensibles et a fait l'objet de diagnostics en 2010 / 2011. Les mesures réalisées ont mis en évidence une pollution en plomb dans les sols sur une partie du site, ainsi que la présence de composés volatils dans les gaz de sol. Les établissements ont donc été classés en catégorie C " les diagnostics ont montré la présence de pollution qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voir la mise en œuvre de mesures sanitaires"
Des travaux de dépollution des zones enherbées polluées au plomb ont été réalisés, et des mesures de gestion ont été prises. Le site a pu être reclassé en catégorie B « les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées ».
Le détail des diagnostics réalisés sont disponibles sous http://ssp-infoterre.brgm.fr/rapports_diagnostic_ets/id/500018916P et sous http://ssp-infoterre.brgm.fr/rapports_diagnostic_ets/id/500018916

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté : Non renseigné
Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

| Commune | Feuille | Section | Numéro | Code dép. |
|----------|---------|---------|--------|-----------|
| Carentan | 1 | AC | 0073 | 50 |
| Carentan | 1 | AC | 0519 | 50 |

Plans cartographiques :



Coordonnées du centre de gravité : Long. : -1.242, Lat. : 49.306

Superficie estimée : 2065 m²

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.ponctuels.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Océanos lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être structurées pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptions des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être structurées.